制造业自动化

# 基于ANSYS钢结构的焊接温度场仿真分析

Finite element analysis of TIG welded steel based on ANSYS

李 波

LI Bo

#### (吉林广播电视大学 辽源分校,辽源136200)

摘要:本文基于有限元法,利用ANSYS软件成功地模拟316L不锈钢动态焊接过程,基于ANSYS/Mechanical模块,实现了钢结构TIG焊接过程整体温度场的模拟;根据磁流体动力学和电磁学理论,基于ANSYS/Fluent模块建立焊接电弧模型模拟了焊接熔池的温度场和速度场。为提高计算精度,定义了随温度变化的材料热物理性能参数。模拟结果发现:电弧温度场呈典型的钟罩形分布,并且在弧柱附近呈现比较平缓的变化趋势,模拟结果与许多文献中描述的实验结果基本吻合,验证了该模拟的可靠性。
 关键词: 316L不锈钢;ANSYS;有限元法;温度场

中图分类号:TG402 文献标识码:A Doi: 10.3969/j.issn.1009-0134.2012.10(上).21

文章编号:1009-0134(2012)10(上)-0064-03

0 引言

在焊接实验中,仅仅依靠物理测量对焊接温 度场的研究,不但浪费了大量的人力物力,而且 现有的条件也限制了其发展,随着数值分析的引 入及计算机技术的发展,利用有限元分析可以迅 速准确地获得焊接温度场的整体分布,并实现其 动态变化过程的模拟<sup>[1,2]</sup>。由于钢结构具有高的高 温热导率,使焊件局部存在较长的高温停留时间, 从而引起焊后焊件发生较大的残余应力和变形, 因此对焊接过程的温度场分布及接熔池的传热和 流体流动过程的研究是十分有必要的。

1 试验方法与材料

本文选择 316L 不锈钢作为实验材料,试验所 用材料的化学成分见表1,焊接试样为 50mm × 50 mm × 4 mm 的钢板,焊接方式采用对接。为提高 计算精度定义了随温度变化的材料热物理性能参 数,如图1所示。

表 1	试验所用材料的化学成分 (	(wt%)	1
-----	---------------	-------	---

316L 不锈钢 化学组成	Fe	Cr	Mn	Мо	Ni	Si	С
含量(%)	64.447	17.3	1.74	2.66	13.1	0.73	0.023

## 2 模型描述

### 2.1 热源模型

TIG 焊接是一个涉及热传导、对流和融化凝固等许多热物理化学现象、高度非线性的瞬态热

收稿日期:2012-08-06

作者简介:李波(1973-),女,吉林辽源人,讲师,本科,研究方向为机械维修与检测技术。

【64】 第34卷 第10期 2012-10(上)



图1 通过JMatPro获得与温度相关的热物理性能参数 传递过程。为便于建立模型、提高计算精度和节

约计算成本,本文对 TIG 热模型作了如下假设: 1)将焊接过程中的辐射散热部分等效到工件 与周围环境的对流散热;

2)忽略焊接母材的各向异性,同时定义了随 温度变化的材料热物理性能参数(如图1所示);

 3)在焊接模型建立中忽略相变潜热对温度场 的影响。

其热传导控制方程为:

$$\rho c(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot \left( \kappa \cdot \nabla T \right) + Q(x, y, z, t)$$
 (1)

式中 : *T* 为温度 ; *t* 为时间 ;  $\rho$  为密度 ;  $\kappa$  为导热 系数 ; *c* 为材料定压比热容 ; *Q* 为体热源热流密度。

为更好地模拟焊接后焊缝的形状,本文选用

制造业自动化

#### 旋转高斯体热源作为本模型中的焊接热源:

$$q(x, y, z, t) = \frac{\eta Q}{2\pi\sigma_r^2 H(1 - \frac{1}{\rho^3})} \exp\{\frac{-9(x - vt)^2 + y^2 + z^2}{r_b^2 Ln(H/z)}\} (2)$$

其中, $\eta$ 为焊接效率, $\sigma$ ,是热源分布参数;Q为焊接电弧的功率;H为热源高度。

其边界条件描述如下:

钢板下表面:与垫板之间的热传递损耗,以 等效热传导系数  $\kappa_e$  描述如下 ( $T_0$  为环境温度):

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = \kappa_e (T - T_0)$$
 (3)

工件其他表面:自然对流和辐射热损耗,为便 于计算,将辐射散热等效为对流散热,因此,以等 效对流换热系数 h<sub>e</sub>表示自然对流和辐射热损耗:

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = h_e (T - T_0)$$
 (4)

2.2 电弧模型

在焊接过程中,由于电弧的移动,电弧下方 焊件上的熔池形状及温度达到准稳态状态,焊接 熔池随着电弧的运动而移动,为简化计算和方便 建模,该模型做出以下假设:

1)由于在 TIG 焊接中,热源,即电弧是一个 轴对称的钟罩状的热源,因此选用两维的轴对称 模型进行建模;

2)等离子体是光学薄的;

3) 忽略重力和黏性耗散。

在轴对称、层流和定常条件下,根据磁流体 动力学理论构建电弧模型的连续性方程、能量守 恒方程和动量守恒方程等控制方程组:

能连守恒方程:

$$\rho c_p \left( \frac{\partial T}{\partial t} + U \frac{\partial T}{\partial x} + V \frac{\partial T}{\partial y} + W \frac{\partial T}{\partial z} \right) = \lambda \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) \quad (5)$$

动量守恒方程:

$$\rho\left(\frac{\partial U}{\partial t} + U\frac{\partial U}{\partial x} + V\frac{\partial U}{\partial y} + W\frac{\partial U}{\partial z}\right) = F_x - \frac{\partial P}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}\right) (6)$$

$$\rho\left(\frac{\partial V}{\partial t} + U\frac{\partial V}{\partial x} + V\frac{\partial V}{\partial y} + W\frac{\partial V}{\partial z}\right) = F_y - \frac{\partial P}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}\right) (7)$$

$$\rho\left(\frac{\partial W}{\partial t} + U\frac{\partial W}{\partial x} + V\frac{\partial W}{\partial y} + W\frac{\partial W}{\partial z}\right) = F_z - \frac{\partial P}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial z^2}\right) (8)$$

连续性方程:

$$\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial W}{\partial z} = 0$$
 (9)

其中,*T* 是温度;*U、V、W* 是流体速度在*x、 y、z* 方向上的分量;*P* 是流体内的压力;*t* 是时间; ρ 是金属的密度 ;  $c_p$  是定压比热容 ;  $\lambda$  是导热系数 ;  $\mu$  是液态金属的动力粘度系数 ;  $F_x$ 、 $F_y$ 、 $F_z$ 分别是 在 x、y、z 方向上的体积力分量。

根据电磁学理论建立电弧模型的麦克斯韦控 制方程组:

电流连续方程:

$$\frac{1}{x}\frac{\partial}{\partial x}(x\sigma\frac{\partial\varphi}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial z}(\sigma x\frac{\partial\varphi}{\partial x}) = 0$$

$$\frac{1}{y}\frac{\partial}{\partial y}(y\sigma\frac{\partial\varphi}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z}(\sigma y\frac{\partial\varphi}{\partial y}) = 0$$
(10)

安培定律:

$$B = \frac{\mu}{r} \int_{0}^{r} J_z r dr \qquad (11)$$

欧姆定律:

$$J_{x} = -\sigma \frac{\partial \varphi}{\partial x}, J_{y} = -\sigma \frac{\partial \varphi}{\partial y}, J_{z} = -\sigma \frac{\partial \varphi}{\partial z} \quad (12)$$

## 3 结果和讨论

图 2 所示焊接速度为 24mm/s 稳定焊接阶段的 有限元计算结果。从图 2 知在 316L 不锈钢 TIG 焊 接过程中热影响区较小,焊缝附近的温度场梯度 较大;而在热源后部温度场的等温线分布较为稀 疏,导致温度梯度较小;在热源前部温度场等温线 分布相对密集,导致温度梯度大。究其原因是热源 的移动和热惯性导致热源前后部有明显不同的温度 分布,因此在热源前部附近温度梯度相对较大。随 着热源的移动,相邻位置的金属经历不同的热循环 史,热源后方的熔融金属开始冷却凝固并逐渐形成 焊缝,而恢复弹性对后冷却的焊缝金属产生拘束作 用,这是诱导残余应力变形产生的一个重要原因。



# 制造业自动化

如图 3 所示为在不同电流参数下,TIG 焊接 电弧温度场和速度场分布结果。从图中可以明显 发现,在焊接阴极区域附近有相对较大温度梯度 的存在,而在阳极区域附近的温度梯度相对较少; 图 3 (a)和图 3 (c)分别是焊接电流为 100A 和 200A 时焊接熔池的温度场分布云图,从以上两图 中均可发现,其熔池内的温度场呈典型的钟罩形 分布,并且在弧柱附近呈现比较平缓的变化趋势, 这与文献 [3] 中描述的实验结果是比较一致的,从 而证明了该模拟的可靠性,此外,通过对比图 3 (a)和涂 3 (c)可以发现,随着电流的增大,其熔 池也随之增大,同时熔池温度也相应增大。

图 3 (b)和图 3 (d)分别是焊接电流为 100A 和 200A 时的焊接熔池的速度场分布云图,从速 度场分布图中可以发现,焊接熔池中流体的流动 规律均是从阴极向阳极沿着轴向流动,出现这种 现象的原因是由于在靠近阳极接近电弧边缘区域, 其电流密度相对较小,根据安培定律,这部分区 域所受到的电磁力也相对较小,这样就形成了一 个压力梯度,在加上电磁力的方向是向下向内的, 因此合成的驱动力的方向也是向下向内,这样熔



图3 不同电流参数下的焊接温度场和速度场分布

#### 【上接第50页】

特征的工艺实例相似检索问题。采用分层递阶思 想组织实例库,实施三级匹配策略,最终得出相似 实例,优化了设计手段。这项技术已经应用到企 业,能较好地解决企业工艺知识的缺乏和获取困 难的问题,实例库在使用中不断丰富,工艺路线不 断得到优化。 池内流体的流动趋势是自上而下沿着对称轴向阳 极运动。通过对比图 3 (b)和图 3 (d)速度场分 布可以发现,熔池内流体(即电弧等离子体)的流 动速度及随着电流的增大而增大,同时在近电极 附近的区域流动速度最大。

### 4 结论

本文基于有限元法,利用 ANSYS 软件成功地 模拟了 316L 不锈钢动态焊接过程,同时为提高计 算精度,定义了随温度变化的材料热物理性能参 数,得到结论如下:

1)基于 ANSYS/Mechanical 模块建立 TIG 焊 接热源模型实现了 TIG 焊接过程整体温度场的模 拟,模拟结果发现,在不锈钢 TIG 焊接过程中热 影响区较小,焊缝附近的温度场梯度较大;而在 热源后部温度场的等温线分布较为稀疏,导致温 度梯度较小;在热源前部温度场等温线分布相对 密集,导致温度梯度大。

2)根据磁流体动力学和电磁学理论,基于 ANSYS/Fluent 建立 TIG 焊接电弧模型实现了焊接 熔池的传热和流体流动过程的模拟,其电弧温度 场呈典型的钟罩形分布,并且在弧柱附近呈现比 较平缓的变化趋势;同时,其焊接熔池大小、熔 池温度以及电弧等离子体的流动速度也随着电流 的增大而增大,模拟结果与许多文献中描述的实验 结果基本吻合,验证了该模拟的可靠性。

参考文献:

- [1] 郭彦兵, 童彦刚, 贺晓娜. 低合金钢薄板件TIG焊接温度
   场三维有限元模拟[J]. 热加工工艺, 2010, 39(21): 158-160.
- [2] 陈玉喜,朱锦洪,石红信,丁高剑.基于ANSYS的铝合金 薄板焊接温度场三维有限元模拟[J]. 热加工工艺, 2009, 38(9): 88-90.
- [3] 徐火青,凌泽民,李金阁,句孝飞.基于SYSWELD分析 焊接电流对TIG点焊熔池尺寸的影响[J]. 热加工工艺, 2012, 41(1): 142-144.

参考文献:

- [1] 王先逵. 计算机辅助制造.清华大学出版社.
- [2] 蒯晓俊. 发动机制造快速工艺准备与工艺过程优化技术 总结. 中国兵器工业集团第五五研究所.
- [3] 王恩德. Visual C++. NET程序设计教程.清华大学出版社.
- [4] 冯华. Visual C++数据库开发技巧与实例. 机械工业出版社.

【66】 第34卷 第10期 2012-10(上)